


スマプロ BT 破損状況例


下記の損傷については、製品構造上、部品交換の修理をすることが出来ません。

新しい本体に交換して頂く必要があります。(製品保証対象外)

本体上部ネジ



正常品



損傷品

状 況 ・ 上部の部品破損


原 因 ・ 凍結破損
・ 設置の際、ネジの締め過ぎ

防止策 ・ 冬期の取り外し、室温保管
・ ネジを締め過ぎない

内部電池接触部



正常品



損傷品

状 況 ・ 腐食サビ発生
・ 異物混入 (アリなどの昆虫)

原 因 ・ 冬期の温度差による内部結露
・ 設置不良などによる内部への水分侵入

防止策 ・ 冬期の取り外し、室温保管
・ 30 度以上傾けない設置